

BTV Limburg
KOERSELSESTEENWEG 226
3582 KOERSEL
011 42 18 34
011 45 44 83
btv.limburg@btvcontrol.be

STADSBESTUUR BERINGEN

COLLEGESTRAAT 1
3580 BERINGEN

KOERSEL, 15/02/23

O/Ref. : 2024/2/CT00014975/CTR031913_A0085 K00014975

U/Ref. : 4.28 BKO "Koersel"

Tel. : 011 43 03 65

Verslagnr. : 0602-230203-02 - 0602-221004-05

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN GASDETECTIE INSTALLATIE

☐ Indienststelling - ☒ periodiciteit: **Jaarlijks**

Datum van onderzoek : 03/02/2023
Plaats van onderzoek : Laakstraat 18, 3582 Koersel
Gebruiker van de installatie : BKO Koersel
Aanwezige personen : Dhr. Thijsen Valentin Jr.
Installateur : /
Volgende controle moet plaatsvinden voor : 03/02/2024

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

1.1. Detectiecentrale:

Plaats : Geen Centrale
Merk en type : / - /
Aantal lussen / zones : /

1.2. Voedingen gasdetectiecentrale:

1.2.1. Hoofdvoeding :

Bord: /
Kring: /
Elektrische leiding (type / sectie): Adapter Model: LG120030EP /

1.2.2. Noodvoeding – batterijen :

- ☒ Geen batterij
Batterij
- Aantal :
 - Geschakeld : ☐ serie en/of ☐ parallel
 - Merk :
 - Type :
 - Totale capaciteit : Ah
 - Exclusief gebruik centrale: ☐ Ja / ☐ Neen

1.3. Detectoren en sirenes :

detectoren / Sirenes / flash	Merk /type	Aantal	Plaats
Detector/Sirene	G-3000 GasAlarm	1	Boven CV-ketel

1.4. Communicatie en sturingen :

- ☐ Transmissie / melding naar brandcentrale
- ☐ Ontvangst signaal komende vanuit de brandcentrale
- ☐ Sturing brander(s)
- ☐ Gasklep
- ☐ Andere:

2. ONDERZOEK:

Controle volgens de werk instructie 99zz012 en controle van de goede werking met behulp van gekalibreerd methaan CH₄ gas.

3. TESTEN EN CONTROLES:

3.1. Controle goede werking heeft betrekking op:

- ☒ De staat en werking van de installatie:
 - ☐ De centrale.
 - ☒ Detectoren en sirenes.
 - ☐ De gebruikte leidingen.
 - ☐ De noodstroomvoorziening.
 - ☐ Signaallampen.
 - ☒ Geluidssignalen.
 - ☐ Aanduiding zones.
 - ☐ Toezicht melding naar brandcentrale.
 - ☐ Werking voorziene sturingen.

3.2. Test:

Drempelwaarde uitschakeling (niveau)

- Niveau 1 : ☒ 20% L.E.L. vooralarm (buzzer)
- Niveau 2 : ☒ 40% L.E.L. ☒ alarm / ☐ sturingen
- Andere :

4. VASTSTELLINGEN EN NOTA'S:

4.1. Vaststellingen

- Geen

4.2. Nota's

- Het onderzoek werd uitgevoerd onder netspanning.
- Gasdetectie aangesloten op zekering G7, hier is ook een deel van de noodverlichting op aangesloten.
- Huidig onderzoek omvat het nazicht van de normaal bereikbare en zichtbare gedeelten van de installatie.
- Het onderzoek werd uitgevoerd onder - netspanning - noodvoeding.
- Het onderzoek omvat de gasdetectie installaties uitgezonderd propaan en butaan.

5. BESLUIT


- ☒ **A. De installatie bevindt zich in goede staat van werking.**
- ☐ **B. Buiten de bovenvermelde vaststellingen, is de installatie in goede werking.**
Er dient gevolg gegeven te worden aan deze vaststellingen.(periodieke controle)
- ☐ **C. De installatie is niet in goede staat van werking, zie vaststellingen.**

6. MEDEDELINGEN

1. Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.

De Agent-onderzoeker
0602 M.Ramaekers

vr. De Directeur
Dhr. Davy Jans, Sectormanager



Kopie(s):